

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA LIBERTAD CHITALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0075-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024




Foto 1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada calibre 26 de la cocina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal de la cocina.




Foto 3: mantenimiento de puertas del Centro Educativo



Foto 4: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio del Centro Educativo



Foto 5: Pintura en muro exterior e interior del Centro Educativo



Foto 6: sustitucion de inodoro del servicio sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

