

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vencedores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0082-43	FECHA:	1/08/2024



Foto 1: Quitado del techado y paredes de madera.



Foto 2: Quitado del techado y paredes de madera.



Foto 3: Levantado de paredes.



Foto 4: Levantado de paredes y supervisión de la arquitecta.



Foto 5: Levantado de paredes y mojinete.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público