

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vencedores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0082-43	FECHA:	1/08/2024



Foto1: Parte exterior de la cocina terminada.



Foto 2: Vista del techo de manera interna.




Foto 3: Piso alisado de concreto.



Foto 4: Balcones tipo reja.




Foto 5: Puerta metálica instalada.






Foto 6: Vista lateral de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se permite un máximo de 10 hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Familiares de la O.F.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

