

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTO TOMÁS IXCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0085-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: sustitucion de lamina.



Foto 2: sustitucion de elementos de fijación.




Foto 3: sustitucion de focos ahorradores.



Foto 4: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: instalacion de estructura cortante de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

