



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle de Candelaria I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0086-43	FECHA:	19/02/2024




MODULO 1. Instalación de balcones de metal



MODULO 1. Instalación de puertas de metal



MODULO 1. Instalación de ventanas de metal



MODULO 1. Instalación de varanda de metal



MODULO 2. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



MODULO 2. Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

