


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle de Candelaria I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0086-43	FECHA:	20/05/2024



MODULO 1. Instalacion de Varanda de metal



MODULO 1. Instalacion de Balcones



MODULO 1. Instalacion de Puertas de metal



MODULO 1. Aplicación de pintura




MODULO 2. Instalacion de estructura de soporte de metal



MODULO 2. Instalacion de lamina Troquelada Aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

