


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle de Candelaria I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0086-43	FECHA:	9/07/2024



MODULO . Finalizacion de Varanda de metal



MODULO 1. Finalizacion de aplicacion de pintura



MODULO 1. Finalizacion de instalacion de Balcones



MODULO 1. Instalacion de puertas de metal




MODULO 2. Finalización de soporte de metal



MODULO 2. Finalizacion de instalacion de lamina Troquelada Aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

