

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0088-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1 Sustitucion de lamina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2 Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3 Sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 4 Reparacion de piso de torta de concreto





Foto 5 sustitucion de piso ceramico



Foto 6 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

