



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOERM Nuevo San Lorenzo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0088-43	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto1: Culminación del repello.




Foto 2: Construcción de los baños lavables.



Foto 3: Cambio de piso de torta de concreto.



Foto 4: Remozamiento de piso torta de cemento finalizado




Foto 5: Repello de pared.



Foto 6: Repello de pared finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público