



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo Sinai
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0089-43	FECHA:	29-07-2,024



Sustitución de láminas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26 del centro educativo.



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, del centro educativo.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal del centro educativo.



COCINA/Sustitución de láminas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26.



COCINA/Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



COCINA/Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente del Sistema de Gestión de la Calidad



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo Sinai
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0089-43	FECHA:	29-07-2,024



COCINA/Sustitución de puerta



COCINA/Sustitución de ventanas de madera por metal



Sustitución de depósitos de agua 1,100lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

