

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Carlos El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0091-43	FECHA:	19/02/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada alazine calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal




Foto 4: Reparación de tubo hg y maya galvanizada




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para cualificar el número de fotos.

Samuel Añón
Firma y sello del Presidente de la Junta Comunal de Ixcán, Quiché



M. J. [Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea San Carlos El Mirador, Ixcán, El Quiché

