



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS X

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0092-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Vista general del establecimiento



Foto 2: Vista de las aulas del centro educativo




Foto 3: Lámina muy antiguas en malas condiciones




Foto 3: Láminas de la cocina a punto de caerse, muy peligroso para cocinar la alimentación escolar.




Foto 5: El muro perimetral totalmente inservible, con riesgo de robo en el establecimiento



Foto 6: La malla del muro perimetral totalmente roto, muros caídos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director de la Institución Pública

