



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS X

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0092-43	FECHA:	10/06/2024





Foto 1: Vista de la parte del techo durante el trabajo del techado de la cocina, tomada del angulo sur. (sin techo)



Foto 2: Vista durante el trabajo de la mezcla para la torta del piso de la cocina, tomada del angulo Este (mezcla de la torta de piso)



Foto 3: Vista externa del muro perimetral del centro educativo durante el trabajo, tomada del angulo sur (fundicion del muro perimetral)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---