



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS X

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0092-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Vista general de la parte exterior del techado de la cocina del centro educativo, tomada del ángulo Este. (techado de la cocina finalizado)



Foto 2: Vista frontal del piso de la cocina del centro educativo tomada del ángulo sur (torta de piso de la cocina finalizado)





Foto 3: Vista externa del muro perimetral del centro educativo tomada del ángulo sur (muro perimetral finalizado)

--

--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, facturas, al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director
---	--

