

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Renacimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0093-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitución de lámina , por lámina troquelada aluzinc calibre26



Foto 2: Sustitución de puertas




Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director de la Escuela Pública

