

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevas Ilusiones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0105-42	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Vista general del establecimiento



Foto 2: Vista externa de las instalaciones del centro educativo



Foto 3: Estructura del patio en malas condiciones



Foto 4: Lamina y estructura de madera en mal estado




Foto 5: Vista externa del patio



Foto 6: Vista interna de las instalaciones del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

