



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José la Veinte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0117-45	FECHA:	28/05/2024



Foto1: Vista de la parte externa del centro educativo y el aula mas dañada



Foto 2: Vista de los servicios sanitarios




Foto 3: Vista general del establecimiento



Foto 4 : Vista de las ventanas a sustituir por metal



Foto 5: Vista de la instacion deteriorada, interior



Foto 6 : Vista de establecimiento para la puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la ORE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

