



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ LA VEINTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0117-45	FECHA:	30/10/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO




Foto 2: VISTA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 3: VISTA DEL CENTRO EDUCATIVO




Foto 4: VISTA DE LAS VENTANAS DE METAL INSTALADAS



Foto 5: VISTA DE LA INSTALACION ELECTRICA TERMINADA INTERIOR




Foto 6: VISTA DE LA PUERTA Y VENTANAS INSTALADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y otro número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Comunal

