



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MARGARITAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1420-0121-42	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: Area de de la puerta que se modificaran.



Foto 2: Techado general por laminas troqueladas y parte de estructuras metalicas.



Foto 3: Techo dañado por laminas troqueladas.



Foto 4: Sustitucion de balcones.




Foto 5: Repello.



Foto 6: Vista frontal de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

