

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0128-42	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Parte frontal del Establecimiento




Foto 2: Cocina con necesidad de mejoramiento



Foto 3: Terreno para ampliación de cocina



Foto 4: Parte frontal de aula con necesidad de instalación de balcon





Parte trasera de aula nueva con necesidad de instalación de balcon



Foto 6: Aulas para sustitución de malla por balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0128-42	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de cocina lado izquierdo.



Foto 2: piso de cocina parte interior lado derecho-



Foto 3: Sustitución de techo de cocina.






Foto 4: Parte lateral de techo de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la EORM  
ALDEA MONTERREY  
IXCAN, EL QUICHÉ

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ALDEA MONTERREY  
IXCAN, QUICHÉ, GUATEMALA