

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0128-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Estructura de techo y energia electrica




Foto 2: Estructura de estufa



Foto 3: Vista de chimenea de estufa rural.




Foto 4: Puerta y Perciana de ventana de cocina.




Foto 5: Parte lateral de cocina.




Foto: 6 Parte frontal de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.R.  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
