

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                    |                                |                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ             | MUNICIPIO:                     | IXCAN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MONTERREY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0128-42      | FECHA:                         | 28/11/2024      |



Foto 1: Inicio de construcción de cocina



Foto 2: Fundición de columnas



Foto 3: Diseño de ventanas



Foto 4: Parte lateral de techo de cocina



Foto 5: colocación de techo



Foto 6: Repello de construcción

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

