



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Tzejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0131-45	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas a láminas troqueladas y repello en muro módulo de cocina.



Foto 2: Sustrucción de puertas de madera a puertas metálicas módulo de aulas.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 4: Sustrucción de láminas deterioradas módulo de aulas.



Foto 5: Pintura en muro exteriores e interiores módulo de aulas.



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal de módulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

*Felix Cruz Poo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

