



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Tzejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0131-45	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustitución de láminas a láminas troqueladas y repello en muro módulo de cocina.



Foto 2: Techado y puerta metálica de la cocina.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 4: Sustitución de láminas deterioradas módulo de aulas.



Foto 5: Pintura en muro exteriores e interiores módulo de aulas.



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal de módulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felix Cruz Poo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

