



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARTA COPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0159-43	FECHA:	10/07/2024



FOTO 1. Sustitución de techo por láminas troqueladas del centro educativo



FOTO 2. Sustitución de estructuras de madera por metal del centro educativo.



FOTO 3. Sustitución de puerta de madera por metal del centro educativo.



FOTO 4. Sustitución de piso de torta del centro educativo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

