

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARTA COPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0159-43	FECHA:	29/07/2024



FOTO 1. Sustitución de techos por laminas troquelada del centro educativo



FOTO 2. Sustitucion de estructuras de madera por metal del centro educativo.



FOTO 3. Sustitucion de puerta de madera por metal del centro educativo.




FOTO 4. Sustitucion de piso de torta del centro educativo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE: _____
Firma y Sello Director Centro Educativo Público: _____

