

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda Copón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0160-43	FECHA:	19/02/2023



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Instalación de puerta de metal para el centro educativo



Foto 3: Instalación de balcones para ventana del centro educativo



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto del centro educativo




Foto 5: Cernido en muro externo e interno del centro educativo




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Carlos Ramon Contreras</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---

