



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12c
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda Copón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0160-43	FECHA:	2/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Instalación de puerta de metal para el centro educativo



Foto 3: Instalación de balcones para ventana del centro educativo




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto del centro educativo



Foto 5: Cernido en muro externo e interno del centro educativo




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Carlos Ramon Contreras

Firma y sello del Presidente del DPF



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

