



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Indígena Q'eqch'i Mesopotamia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0169-49	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del centro educativo




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal del centro educativo



Foto 3: Piso de torta de concreto del centro educativo




Foto: 4




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES Y FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

