



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad indígena Q'eqch'i Mesopotamia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0169-49	FECHA:	5/07/2024




**Foto 1:** Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del centro educativo




**Foto 2:** Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal del centro educativo




**Foto 3:** Piso de torta de concreto del centro educativo



**Foto 4:**



**Foto 5:**



**Foto 6:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---