



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad indígena Q'eqch'i Mesopotamia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0169-49	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del centro educativo



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal del centro educativo



Foto 3: Piso de torta de concreto del centro educativo




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

