



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Indígena Qeqchi Buena Vista Copon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0170-43	FECHA:	29/07/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del edificio escolar.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal del centro educativo.



Foto 3: Instalación de puertas de metal del centro educativo



Foto 4: Piso de tortas de cementos del centro educativo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la O.F.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

