



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Indígena Qeqchi Buena Vista Copon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0170-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del edificio escolar.



Foto 2: Sustitucion de estructura de madera por metal del centro educativo.



Foto 3: Instalacion de puertas de metal del centro educativo



Foto 4: Piso de tortas de cementos del centro educativo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

