



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0772-41	FECHA:	20/08/2024



Foto1: Se necesita cambiar techo



Foto 2: estructuras oxidadas



Foto 3: inodoro en mal estado



Foto 4: lavamanos inservible



Foto 5: pared de baños en mal estado



Foto 6: puertas de baños en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

Eudes Israel Beb Juarez
Firma y sello del Presidente del C.E.P.F.

Alfonso Coc Juarez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0772-41	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: piso del baño rajada y picada




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eudes Israel Beb Juárez

Firma y sello del Presidente de la CAE



Alfonso Coc Juárez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

