



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0772-41	FECHA:	20/11/2024




Foto1: levantamiento de pared



Foto 2: Aplicando repello en la pared



Foto 3: Hecha de terraza para la pileta



Foto 4: Colocacion de canaletas para captacion de agua




Foto 5: Reparacion de fosa séptica



Foto 6: Instalacion de sistema electrica en los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eudes Israel Bebbarez  
Firma y sello del Presidente de la DPF

Alfonso P. Juárez  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0772-41	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Desmontaje de cubierta de lamina existente




Foto 2: Mantenimiento de estructuras del metal existente (lijado y pintado)



Foto 3: Instalación de inodoro




Foto 4: Sustitucion de lavamanos



Foto 5: Instalación de puertas para baños





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Eudes Israel Bebé  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Alfonso Coc Juárez  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

