

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0784-41	FECHA:	28-05-2,024



Foto1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO.




Foto 2: VENTANAS DE MAYA Y HIERRO EN MAL ESTADO.




Foto 3: MAYA DE VENTANAS ROTO.



Foto 4: AULA DE PRE PRIMARIA SIN BALCONES.



Foto 5: PUERTAS EN MALAS CONDICIONES.



Foto 6: PUERTA DE COCINA EN MUY MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público