



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Santa María Tzejá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0790-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: Imagen de la entrada del establecimiento



Foto 2: El módulo y sus aulas.



Foto 3: Láminas en muy mal estado, todos con agujeros.



Foto 4: Láminas en peligro de caerse sobre los niños




Foto 5: Costaneras oxidadas a punto de quebrarse.



Foto 6: Por las láminas rotas entra el agua de lluvia al interior de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

