



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Santa María Tzejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0790-43	FECHA:	15/07/2024



La desinstalación de la lámina, fue obra de los padres de familia.



Los padres de familias con la mano de obra apoyaron con la lijada de las costaneras.



El eléctrico se encargó de la instalación de la energía eléctrica.



Retirando las láminas, a través de faenas, los padres apoyaron para que se aproveche este proyecto.



Retiro total de láminas, el inicio de la lijada de costaneras.



Tres días consecutivos, los padres apoyaron en el trabajo de remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo

