

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan la 15
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0791-43	FECHA:	16/02/2024




Foto1: Modulo 1, Sustitución de lámina, por lámina troquelada del centro educativo público



Foto 2: Modulo 2, Sustitución de lámina, por lámina troquelada del centro educativo público.



Foto 3: Modulo 2, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal del centro educativo público.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---