



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan la 15
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0791-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Modulo 2 Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Modulo 2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

