

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL EDEN, IXCAN, EL QUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0792-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

