

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL EDEN, IXCAN, EL QUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0792-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.A.




Firma y Sello Director Centro Educativo

