



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Ixcán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Muñeca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14 - 20 - 0796 - 43 | FECHA: | 19/02/2024 |




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas en servicio de sanitarios




Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

