



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Muñeca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 0796 - 43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas en servicio de sanitarios




Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

