



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Efrata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0801-43	FECHA:	25/05/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada del edificio escolar



Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada




Sustitución de estructura de madera, por metal



Sustitución de puerta de madera, por metal



Sustitución de balcones de madera, por metal, de frente



Sustitución de balcones de madera, por metal, de atrás

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

