

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DARIÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0805-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: sustitucion de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

