



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0807-43	FECHA:	27 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: Vista general del establecimiento



Foto 2: Vista de las aulas



Foto 3: Lamina en muy mal estado



Foto 4: Puertas totalmente deterioradas



Foto 5: Ventana en malas condiciones



Foto 6: Estructura de metal con oxido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OGR

Onelia Gutiérrez Rubio

Firma y sello del Presidente de la OPR



Byron Leonel Rivera Rivera

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

