



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0807-43	FECHA:	27 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: Vista general del establecimiento



Foto 2: Vista de las aulas



Foto 3: Lamina en muy mal estado



Foto 4: Puertas totalmente deterioradas



Foto 5: Ventana en malas condiciones



Foto 6: Estructura de metal con oxido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

<p>Onelia Gutiérrez Rubio</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Byron Leonel Rivera Rivera</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

