



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0807-43	FECHA:	15 DE JUNIO DEL 2024



Foto 1: Vista general del establecimiento



Foto 2: Vista de las aulas



Foto 3: Reparacion de laminas



Foto 4: Puertas de metal



Foto 5: Ventana de balcones



Foto 6: Reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OGR.
Onelia Gutiérrez Rubio

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



[Signature]
W. Otoniel Rivera Rivera

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

