



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0807-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: Vista general del establecimiento



Foto 2: Vista de las aulas



Foto 3: cambio de balcones



Foto 4: reparacion de cocina



Foto 5: compra de tinaco



Foto 6: Reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*OGR.*  
Onelia Gutiérrez Rubio  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Signature]*  
Byron Leonel Rivera Rivera  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

